



DARBO SU AKMENS VATOS GAMINIAIS IR GAMINIŲ SANDĖLIAVIMO VADOVAS

SANDĖLIAVIMO IR DARBO SU AKMENS VATOS GAMINIAIS INSTRUKCIJOS

Žiūrėti 1–4 pastabas **DARBO SU AKMENS VATOS GAMINIAIS IR GAMINIŲ SANDĖLIAVIMO VADOVO** pabaigoje.

SAUGOS PRIEMONĖS

PAROC akmens vatos gaminius naudoti saugu. Akmens vatos pluoštas gali sukelti trumpalaikį odos sudirginimą, jei liečiasi su oda, todėl montavimo darbų metu reikia naudoti apsaugines priemones. Taip pat užtikrinkite, kad darbo vieta būtų švari.



Dėvėkite apsauginius drabužius.



Dėvėkite apsaugines pirštines.



Dirbdami nevėdinamoje patalpoje dėvėkite respiratorių.



Montuodami gaminius virš galvos, dėvėkite apsauginius akinius.



Užtikrinkite tinkamą patalpų vėdinimą.



Valykite darbo vietą siurbliu.



Prieš plaudami rankas, nuskalaukite jas šaltu vandeniu.




Atliekas tvarkykite pagal vietinius atliekų tvarkymo reikalavimus.




PAROC akmens vatos pluoštas yra biologiškai tirpus. EUCB sertifikatas patvirtina, kad pluošto sudėtis atitinka Direktyvos 97/69/EB tirpumo reikalavimus pagal pastabą Q.

Tam pažymėti gaminių pakuotės ženklinamos EUCB prekinio ženklu.



SANDĖLIAVIMAS




Gaminiai $< 80 \text{ kg/m}^3$



Gaminiai $> 80 \text{ kg/m}^3$







2)




PADĖKLŲ KĖLIMAS IR PERVEŽIMAS

3)



PJAUSTYMAS



PASTABOS

1) Padėklų sandėliavimas vienas ant kito

- a. **Gaminiai be padengimo:** Padėklus su kietomis izoliacinėmis plokštėmis be padengimo (tankis $> 80 \text{ kg/m}^3$), galima krauti vieną ant kito, tačiau ne daugiau nei 2 padėklus. Įsitikinkite, kad pagrindas yra pakankamai tvirtas ir plokščias, kad padėklai nenugriūtų. Saugumo sumetimais viršutinis padėklas turi būti pastatytas centre ant dviejų apatinių padėklų. Rekomenduojame tarp padėklų naudoti apsaugines plokštes. Saugumo sumetimais padėklai su žemesnio tankio plokštėmis ir dembliais (tankis $< 80 \text{ kg/m}^3$) negali būti kraunami vieni ant kitų.
- b. **Gaminiai su danga:** Kad nepažeistumėte dangos, venkite krauti padėklus su gaminiais vienas ant kito. Esant būtinybei krauti padėklus vienas ant kito, tarp padėklų naudokite apsaugines plokštes. Net ir tuomet, krauti galima tik ant padėklų su gaminiais, kurių tankis didesnis nei 80 kg/m^3 . Saugumo sumetimais viršutinis padėklas turi būti padėtas centre ant dviejų apatinių padėklų. Padėklų su „PAROC Cortex“ plokštėmis, negalima krauti vieno ant kito, kad nebūtų pažeista gaminio danga.

2) Jei yra įmanoma, izoliacijos pakuotes rekomenduojame laikyti patalpose. Apsaugokite pakuotes nuo mechaninių pažeidimų. Gaminiai, **montuojami lubose ir kurių paviršius yra matomas**, bei gaminiai, **pristatomi kartoninėse dėžėse, visada turi būti sandėliuojami patalpose**.

Sandėliuojant lauke, izoliacijos pakuotes reikia apsaugoti nuo lietaus, vandens purslų, sniego, UV spindulių ir mechaninių pažeidimų. Plastikinė pakuotė apsaugo izoliacijos gaminių transportavimo metu, tačiau **ilgalaikiui sandėliavimui lauke gaminiams reikalinga papildoma apsauga**. Atidarytų pakuočių negalima palikti atvirų lauko oro poveikiams.

Pakelkite pakuotes nuo žemės, kad dirvožemio drėgmė nepatektų į jas. Iš žemės garuojanti drėgmė gali patekti į pakuotes iš po padėklų, todėl geriausia padėklus laikyti ant asfalto ar kito lygaus, svorį laikančio paviršiaus.

Nedidelio tankio, suspaustų izoliacinių gaminių laikymo laiką rekomenduojama sutrumpinti (< 6 mėnesių), kad jie išliktų elastingi. Ilgą laiką suspaustai laikomai izoliacijai gali prireikti ilgesnio laiko atsistatymui.

Atsakingai elkitės su pakuotėmis, kad sandėliavimo ir montavimo metu nepažeistumėte gaminių kraštų ir kampų. Nemontuokite gaminių su defektais ar darbo metu stipriai pažeistų gaminių.

Nemontuokite drėgnos izoliacijos. Jei izoliacija trumpą laiką buvo veikiamą drėgmės, atidarykite pakuotę, patalpoje išdžiovinkite (paprastai 1–2 dienas kambario temperatūroje) ir prieš montuodami įsitikinkite, kad izoliacija yra sausa ir švari. Jei montavimo metu izoliacija sušlapo, neuždenkite / neuždarykite konstrukcijos, kol ji neišdžius.

3) Aukštų padėklų svorio centras yra aukštas, todėl jiems kyla didesnė rizika apvirsti nei sunkiems ir žemiems padėklams.

Padėklų kėlimui, naudokite įtaisus su plačiais smaigais, kad padidintumėte padėklų paketo stabilumą kėlimo metu. Kėlimo įtaiso smaigų ilgis turi būti toks, kad visos apatinės medinio padėklo lentos pilnai remtųsi ant smaigų. Tai yra ypač svarbu keliant padėklą iš galo.

Būkite ypač atsargūs keldami padėklus žiemą, nes lengvi kroviniai gali nuslysti, jei padėklo apačioje arba ant kėlimo įrenginio smaigų yra ledo.

4) PAROC akmenų vatą lengva pjaustyti ir apdoroti. Dirbdami su akmenų vata, naudokite plačiaaušmenį peilį. Plokštėms su danga pjaustyti rekomenduojame naudoti peilį su smulkiais dantimis. Visada pjaukite iš dengtos pusės, kad danga neatplyštų.

Šis vadovas priklauso bendrovei „Paroc Group OY“ (toliau - „Paroc“).

Jį parengė „Paroc“ technikos ir pardavimų komanda. Vadovas skirtas tik profesionaliems naudotojams, turintiems teisę susipažinti su jo turiniu. Montavimo vadove pateiktą informaciją „Paroc“ technikos ir pardavimų komanda pateikia tik orientaciniais tikslais. Nors jame pateikta informacija susijusi su tam tikrų „Paroc“ gaminių techniniu taikymu, jokia būdu ji negali būti laikoma technine konsultacija.

Nors manome, kad čia pateikta informacija yra tiksli, „Paroc“ nesuteikia jokių garantijų dėl jo turinio tikslumo ar patikimumo. Kai aptariami techniniai klausimai, pateikiamos tik diskutuojančiųjų nuomonės.

Montavimo vadove aptariama medžiaga nėra skirta vieninteliui ar būtinai geriausiam metodui ar procedūrai pateikti. Šis montavimo vadovas pateikiamas toks, koks yra, be jokių išreikštų ar numanomų garantijų, įskaitant, bet neapsiribojant, nuosavybės teisės, teisių nepažeidimo ar numanomų tinkamumo parduoti ar tinkamumo konkrečiam tikslui garantijų.

Montavimo vadove pateiktos informacijos naudotojai prisiima visą atsakomybę už visus koncepcinius ir (arba) projektinius sprendimus, susijusius su naudojimo tinkamumu. Nustatydami, kaip geriausiai pritaikyti pateiktus duomenis, naudotojai turi pasikliauti savo arba koncepcijos ir (arba) projektavimo specialisto sprendimu. Naudotojai sutinka, kad „Paroc“ neįsipareigoja savo vardu pateikti papildomos informacijos, atlikti bandymus ar pateikti bandymų duomenų.



PAROC®